



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0025-43	FECHA:	30/05/2025




Foto 1: Sustitución de capote de lámina.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 3: Suministro de piso cerámico.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alida Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0025-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 7: Mantenimiento a balcon de metal




Foto 8: Mantenimiento a balcon de metal



Foto 9: Mantenimiento a balcon de metal



Foto 10: mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, sueciones, aplicaciones de pintura)




Foto 11: Mantenimiento a balcon de metal



Foto 12: Mantenimiento a balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alida Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maudy D... ..

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

