

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	27/05/2025




Foto: 1 Cambio de lámina acanalada por lámina acanalada aluzinc calibre 26



Foto: 2 Sustitución de puerta de metal



Foto: 3 Sustitución de balcones de metal



Foto: 4 Instalación de ventana de ventanas PVC



Foto: 5 Reparación de tubo Hg y malla galvanizada



Foto: 6 Sustitución de focos ahorradores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	27/05/2025



Foto: 7 Sustitución de interruptores y toma corrientes dobles



Foto: 8 Sustitución del cableado eléctrico, ducto eléctrico más accesorios




Foto: 9 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

