



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	22/07/2025



Foto 1 Cambio de lámina acanalada por lámina acanalada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitución de puerta de metal



Foto 3 Sustitución de balcones de metal



Foto 4 Instalación de ventana de ventanas PVC



Foto 5 Reparación de tubo Hg y malla galvanizada



Foto 6 Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	22/07/2025



Foto: 7 Sustitución de interruptores y toma corrientes dobles



Foto: 8 Sustitución del cableado eléctrico, ducto eléctrico más accesorios



Foto: 9 Fabricación e intalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

