



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	30/07/2025



Foto: 1 Cambio de lámina acanalada por lámina acanalada aluzinc calibre 26



Foto: 2 Sustitución de puerta de metal



Foto: 3 Sustitución de balcones de metal



Foto: 4 Instalación de ventanas de PVC




Foto: 5 Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto: 6 Sustitución de focos ahorradores y plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EI CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	30/07/2025



Foto: 7 Sustitución de interruptores y toma corrientes dobles



Foto: 8 Sustitución del cableado eléctrico, ducto eléctrico más accesorios



Foto: 9 Fabricación e intalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

