

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Eden
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0027-43	FECHA:	17/01/2025



Foto7: 6.8 Sustitucion de piso ceramico



Foto 8: 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 9: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: 10.1 Sustitucion de inodoro




Foto 11: 17.4 Sustitucion de focos ahorradores



Foto 12: 17.11 Reparacion de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro de la rosa orrego

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Eden
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0027-43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: 4.2 Sustitución de chapa



Foto 4: 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 5: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro de la rosa orrego

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

