

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESFUERZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0029-43	FECHA:	27/06/2025



Foto1: Sustitución de chapa




Foto 2: Mejoramiento de piso



Foto 3: Repello en muro




Foto 4: Repello en muro

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

