

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 3: MANTENIMIENTOS DE BALCONES



Foto 4: Piso ceramico en cocina



Foto 5: sustitucion de canal de PVC




Foto 6: Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE BAÑO (PUERTAS)



Foto 9 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 10: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADERO




Foto 11. REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Maria Barcia

Firma y sello del Presidente de la ODP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

