



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL




Foto 2 SUSTITUCION DE CHAPA




Foto 3 MANTENIMIENTOS DE BALCONES



Foto: 4 Piso ceramico en cocina



Foto: 5



Foto: 6 Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	4/07/2025



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE BAÑO (PUERTAS)



Foto 9: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 10: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADERO



Foto 11: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria García

Firma y sello del Presidente de la ODP



P. P. P. P. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

