

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	26/07/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO PUERTAS DE METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 3: MANTENIMIENTOS DE BALCONES




Foto 4: Piso ceramico en cocina



Foto 5: sustitucion de canal de PVC



Foto 6: Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Garcia

Firma y sello del Presidente de la OEF



P. G. G. G. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0030-43	FECHA:	26/07/2025



Foto 7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE BAÑO (PUERTAS)



Foto 9: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 10: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADERO



Foto 11: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



P. P. P. P. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

