

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGRICULTORES UNIDOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0033-43	FECHA:	17/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---