



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA -INED-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0034-46	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR CERAMICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO POR CERAMICA




Foto 5: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO




Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

