



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0038-43	FECHA:	27/05/2025



Foto: 1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto: 2 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LÁMINA TROQUELADA



Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto: 4 REPACCIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto: 5 MEJORAMIENTO DE PISO



Foto: 6 SUMINISTRO DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Lucio Leonel Reyes Solís

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0038-43	FECHA:	27/05/2025



7: SUMINISTRO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucio Leonel R. Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

