

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	11/07/2025




Foto 1: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, Cmbio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: 6.2 Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 3: (Mejoramiento de piso) piso cerámico



Foto 4: 4.9 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5:10.3 Sustitucion de inodoro



Foto 6: 6.8 Sustitucion de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Osdoñes V

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	11/07/2025




Foto 1: 13 Mejoramiento de azulejo en cocina



Foto 2: 20.8 Reparacion de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Ordoñez V.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

