



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	28/07/2025




Foto 1: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 6.2 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: (Mejoramiento de piso) piso cerámico




Foto 4: 4.9 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: 10.3 Sustitución de inodoro





Foto 6: 6.8 Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María Osdonés V.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0040-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: 13 Mejoramiento de azulejo en cocina




Foto 2: 20.8 Reparacion de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana María ordoñez V.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

