

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0042-43	FECHA:	18 DE ENERO DE 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 4: Sustitución de tablero de flípones



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Foto 6: Sustitución de lámparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna F. Veliz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0042-43	FECHA:	18 DE ENERO DE 2025



Foto 7: Reparación de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de chapa



Foto 9: Sustitución de puerta



Foto 10: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mirna F. Veliz</i> Firma y sello del Presidente de la OPR EORM	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL QUETZALITO EL CHAL, PETÉN
---	--