

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0046-42	FECHA:	31/01/2025



Foto1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 1.2 Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: 1.3 Sustrucción de elementos de fijación



Foto 4: 2.2 Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6: 4.3 Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0046-42	FECHA:	31/01/2025



Foto 7: 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 8: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 11: 10.5 Sustitución lavamanos



Foto 12: 14.1 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0046-42	FECHA:	31/01/2025



Foto 13: 14.9 Sustitución de tubería línea principal



Foto 14: 17.11 Reparación de cableado electrico



Foto 15: 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 16: 18.7 Sustitución de bomba de agua



Foto 17: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 18: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

