

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO POXTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0047-43	FECHA:	06/10/25




Foto 1: REPARACION DEL CERCO LADO OESTE



Foto 2: REPARACION DEL CERCO LADO NORTE



Foto 3: REPARACION DEL CERCADO LADO SUR



Foto 4: REPARACION DEL CERCO LADO SUR



Foto: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE DOBLE HOJA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Petricia Ouc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

