

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO POXTE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0047-43	FECHA:	10/11/25



Foto 1: REPARACIÓN DEL CERCO DE LADO OESTE



Foto 2: REPARACIÓN DEL CERCO DE LADO NORTE



Foto 3: REPARACIÓN DEL CERCO DE LADO SUR



Foto 4: REPARACIÓN DEL CERCO DE LADO SUR



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTÓN DOBLE HOJA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melba Estrella Puc Cacho

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

