

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS (LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN 5 PUERTAS)



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 4: PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elvira Cuculcho

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

