



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS (LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN 5 PUERTAS)




Foto: 2 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto: 3 MEJORAMIENTO DE PISO



Foto: 4 PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto: 5 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA



Foto: 6 SUSTITUCION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elvira Loreal Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

