

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	22/07/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS (LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA EN 5 PUERTAS)



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO




Foto 4: PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA



Foto 6: SUSTITUCION DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Elvira Coculcho

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

