



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0054-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto: 19.2 FABRICACIÓN E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA




Foto: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 4 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

