

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA AMELIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0054-43	FECHA:	15/07/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 16



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUEDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

