

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MOJARRAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0056-43	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: 6.5 Sustitución de piso



Foto 2: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: 19.1 Fabricación e instalación de ventanas



Foto 4: 21.1 Repello en muro




Foto 5: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de EORM


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

