



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SE-SALTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Mejoramiento de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Lualaba

Firma y sello del Presidente de EORM.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SE-SALTUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0060-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 7 : Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

