

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL AFRICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0063-43	FECHA:	30/10/2025




Foto 1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana




Foto 6: Reparacion de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL AFRICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0063-43	FECHA:	30/10/2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Repello en muros




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

