Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0064-43	FECHA:	24/07/2025

Foto 1: Suministro de piso cerámico

Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto en baños.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Cambio de letrinas por suministro de inodoros lavables

Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0064-43	FECHA:	24/07/2025

Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 8: Sustitución de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EORM

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVO SAN LUIS EL CHAL, PETÉN DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público