

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO PARAISO LA MACHACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0066-43	FECHA:	29/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, sustrucción de capote y sustrucción de elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal y sustrucción de chapa.



Foto 3: Suministro de piso cerámico.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 6: Suministro de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

