



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO PARAISO LA MACHACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0066-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, sustitución de capote y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal y sustitución de chapa.




Foto 3: Suministro de piso cerámico.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 6: Suministro de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

