



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LAS ROSAS, EL CHAL, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0069-43               | FECHA:                         | 27/05/2025                        |



Foto 1: Mejoramiento de piso




Foto 2: Mejoramiento de piso



Foto 3: Mejoramiento de piso



Foto 4: Mejoramiento de piso




Foto 5: Fabricación e instalación de ventanas de PVC



Foto 6: Fabricación e instalación de ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.F.F.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

