



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	5/07/2025



Foto 1: Sustitución de Lamina por Lamina Troquelada



Foto 2: Sustitución de Estructura Portante



Foto 3: Mantenimiento a Balcones



Foto 4: Sustitución de Cableado Electrico



Foto 5: Sustitución de Piso Liquido



Foto 6: Pintura en Muro Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Diaz

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	5/07/2025



Foto 7: Reparación de Banqueta



Foto 8: Sustitución de Chapa




Foto 9: Pintura en Muro Interior y Exterior




Foto 10: Sustitución de Puerta de Metal

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIA DIAZ
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

