



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Sustitución de Lamina por Lamina Troquelada



Foto 2: Sustitución de Estructura Portante



Foto 3: Mantenimiento a Balcones




Foto 4: Sustitución de Cableado Electrico




Foto 5: Sustitución de Piso Liquido



Foto 6: Pintura en Muro Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Díaz

Firma y sello del Presidente



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES, EL CHAL, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0070-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 7: Reparación de Banqueta




Foto 8: Sustitución de Chapa




Foto 9: Pintura en Muro Interior y Exterior



Foto 10: Sustitución de Puerta de Metal




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Díaz

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

