

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0071-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO, SEPILLADO, CAMBIO DE TUBO, SUJECIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 2. MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



FOTO 3. SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 4. MEJORAMIENTO DE PISO



FOTO 5. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6. SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meivin Recinos y Recinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0071-43	FECHA:	25/05/2025



FOTO 7. SUSTITUCION DE LAVAMANOS



FOTO 8. SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL




FOTO 9. SUSTITUCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1,700 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meivin Recinos y Recinos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

