



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

☐ POSTERIOR

☐ DURANTE

☒ PREVIO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

|                             |                                        |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                  | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA ORIENTAL, EL CHAL, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0073-45                          | FECHA:                         | 28/05/2025                          |



Foto 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto: 1.3. Sustitución de elementos de fijación



Foto: 6.8 Mejoramiento de piso




Foto: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal






Foto: 1.2. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

PRA-FOR-123  
Versión 1

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

|                             |                                                    |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                                              | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ORIENTAL, EL CHAL, PETÉN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0073-45                                      | FECHA:                         | 28/05/2025                          |



Foto. 19.1 Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto. 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto. 19.8 Instalación de lamina troquelada aluzinc



Foto. 21.1 Repello en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas de fotografías para utilizar el número de hojas.

