

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- NO. 211	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0074-45	FECHA:	31/01/2025



Foto 1: 1.1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: 2.2 Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: 5.2 Sustrucción de estructura de metal de ventana




Foto 5: 6.5 Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridulma García Méndez Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo, Público	
--	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- NO. 211	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0074-45	FECHA:	31/01/2025



Foto7: 10.3 Sustitución de inodoros.



Foto 8: 10.5 Sustitución lavamanos



Foto 9: 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 10: 19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 11: VISTA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Garcia Mexicanos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

