

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0085-45	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Elda Nidia Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

