



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q'EQUI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS METALICAS (LIJADO, CEPILLADO, CAMBIO DE CHAPA Y APLICACIÓN DE PINTURA)



VENTANAS: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL(LIJADO, CEPILLADO)



SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIOS: SUSTITUCION DE INODOROS, SUSTITUCION DE MIGITORIO Y LAVAMANOS



Foto: 4 MATENIMIENTO A BALCONES METALICOS



REPARACION DE RED DE DRENAJE, MANTENIMIENTO A CAJA DE REGISTRO, LIMPIEZA FOSA SEPTICA, SUSTITUCION DE TUVERIA PVC



PISO. Mejoramiento de piso de concreto a piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Esperanza Choc Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q"EQHI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Esperanza Choc Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

