

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q'EQHI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS METÁLICAS (LIJADO, CEPILLADO, CAMBIO DE CHAPA Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO



Foto 3: MANTENIMIENTO A VENTANAS Y BALCONES METÁLICOS (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES METÁLICOS





Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto: REPARACION DE MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Esperanza Chac
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q'EQHI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO: REPARACION DE LAVAMANOS



FOTO: REPARACION DE RED DE DRENAJE (LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA)






FOTO: INSTALACION DE PISO CDRAMICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Esperanza Choc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

