

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q'EQHI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS METALICAS (LIJADO, CEPILLADO, CAMBIO DE CHAPA Y APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO



Foto 3: MANTENIMIENTO A VENTANAS Y BALCONES METALICOS (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES METALICOS




Foto 5: SUSTITUCION DE BAÑOS



Foto: REPARACION DE MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Irma Esperanza Choc

E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

DIRECCIÓN

EL MILAGRO

EL CHAL, PETÉN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA Q'EQHI/ESPAÑOL BARRIO EL MILAGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	12/09/2025





Foto 7 REPARACION DE LAVAMANOS



Foto: 8 REPARACION DE RED DE DRENAJE (LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA)



Foto: 9 SUSTITUCION DE PISO A CERAMICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Esperanza Choc
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

