

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0094-41	FECHA:	05/11/2025




SUSTITUCION A PUERTA DE METAL, SUSTITUCION DE VENTANAS A VENTANAS DE PALETAS



REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE FLAPONERAS, FOCOS, TOMACORRIENTES Y REPARACION DE CABLEADO



MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE REJA, VENTANAS BALCON Y BALCONES DE HIERRO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACION DE COCINA. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL Y AZUJELO



MANTENIMIENTO A PORTON METALICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Imelda choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0094-41	FECHA:	05/11/2025



MANTENIMIENTO A BARANDAS



CUNETA DE CONCRETO




CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



PISO MEJORAMIENTO DE TORTA DE CONCRETO



PISO MEJORAMIENTO DE PISO CERAMICO EN COCINA Y BAÑOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosa Imelda</i> Firma y sello del Presidente de OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

