



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0094-41	FECHA:	19/11/2025



SUSTITUCION A PUERTA DE METAL, SUSTITUCION DE VENTANAS A VENTANAS DE PALETAS




REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE FLAPONERAS, FOCOS, TOMACORRIENTES Y REPARACION DE CABLEADO



MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE REJA, VENTANAS BALCON Y BALCONES DE HIERRO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACION DE COCINA. SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL Y AZUJELO



MANTENIMIENTO A PORTON METALICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Imelda choc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0094-41	FECHA:	19/11/2025




MANTENIMIENTO A BARANDAS



CUNETAS DE CONCRETO



CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



PISO MEJORAMIENTO DE TORTA DE CONCRETO



PISO MEJORAMIENTO DE PISO CERAMICO EN COCINA Y BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosa Imelda Choc</i> Firma y sello del Presidente de COPAF	<i>[Signature]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

