

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LUCAS T COJULUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AVENIDA 3-21 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0037-42	FECHA:	24/03/2025



Reparación de muro y sustitución de plafoneras



Reparación de columna



Impermeabilización de losa con Manto Asfáltico de 3mm con acabado de gravilla color terracota 10 años



Sustitución de gradas de ingreso por rampas de ingreso



Sustitución inodoro elongado y sustitución lavamanos con grifera




Suministro y aplicación pintura interior latex lavable (limpieza, resane y aplicación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QRE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

