

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "DR. GUILLERMO MATA AMADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ LA VIÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0042-42	FECHA:	26/11/2025



Sustitución de mingitorio a 3 mingitorios tipo orinales ecologicos y sustitución de azulejo del area de mingitorio



Sustitución de 131 M2 de concreto a piso de patio



Sustitución de reposadera



sustitucion de tuberia aguas negras



Sustitución de piso a piso ceramico en aula



Sustitución de lamina en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM "DR. GUILLERMO MATA AMADO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ LA VIÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0042-42	FECHA:	26/11/2025



Mantenimiento a puertas de diferentes medidas



Mantenimiento a puertas de diferentes medidas




Sustitución de ventanas de metal a ventanas pvc



Sustitución de ventanas de metal a ventanas pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
