

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Av. 2-20 Zona 3, Colonia Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0054-43	FECHA:	1/07/2025



Sustitución de muro de contención: Presenta grietas y fisuras en diferentes direcciones.



Sustitución de muro de contención: Presenta desplazamiento de verticalidad




Grieta en muro



Sustitución de muro



Asentamiento de la base de cimentación



Desplazamiento del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---