

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                               |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO                | MUNICIPIO:                     | QUETZALTENANGO        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM BENITO JUAREZ LA CIENAGA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 7A. AVE. 10-45 ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0061-43                 | FECHA:                         | 11/04/2025            |



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Sustitución de canal por canal PVC para alto caudal



Sustitución de cielo falso tipo reticulado, en 4 aulas



Suministro y aplicación de pintura Látex para exterior en aulas y patio

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|