

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANCISCO CAPUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	DIAGONAL 2 BARRIO GARIBALDI ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0062-43	FECHA:	2/07/2025



Suministro y aplicación de pintura.




Suministro y aplicación de pintura.




Sustitución de cielo falso un aula grande.



Sustitución cielo falso un aula.



Sustitución de piso de torta de cemento.



Mantenimiento de canal de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Lucia Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

