

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR. ROBERTO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 CALLE 3-55 ZONA 5. COLONIA MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0063-43	FECHA:	7/29/2025



Sustitución de Piso de Granito con Porcelanato en área de salón principal.



Sustitución de Piso de Granito con Porcelanato en área de salón principal.



Sustitución de Piso de Granito con Porcelanato en área de salón principal.



Sustitución de Piso de Granito con Porcelanato en área de salón principal.



Sustitución de Portón Metálico, tres hojas, puerta peatonal, pasadores, chapa, ventana y pintura color negra a dos manos.



Sustitución de Grada de Ingreso por Rampa de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---