

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C Figueroa Jornada Vespertina Quetzaltenango	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 avenida y 4ta calle zona 3 Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	2/07/2025



Sustitución de piso concreto por piso cerámico en corredor módulo 1, y 2




Sustitución de pared rústico por azulejo en baños hombres y mujeres



Sustitución de taza sanitaria por taza sanitaria en baños hombres



Sustitución de lavamanos de concreto por lavamanos de concreto en baños de hombres



Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada policarbonato blanco en área de patio modulo 1



Sustitución de estructura de madera por estructura de metal en área de patio módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Manuel C Figueroa Jornada Vespertina Quetzaltenango	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 avenida y 4ta calle zona 3 Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0070-43	FECHA:	2/07/2025





Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en área de baño hombres



Mantenimiento de red de tubería para depósito de agua para baño de hombres y mujeres

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público