

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ MARTÍ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector #1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	3/07/2025




Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de cielo falso de duroport.




Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de cielo falso de duroport.




Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de ventanas de upvc de (2.50x1.04) y (2.20x1.04)



Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de ventanas de upvc.



Mantenimiento Correctivo de baranda.



Mantenimiento Correctivo de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. "JOSÉ MARTÍ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chiquilajá, sector #1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0106-43	FECHA:	3/07/2025




Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de estructura metálica.



Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de lámina troquelada.



Mantenimiento Correctivo con suministro e instalación de canal pluvial.



Mantenimiento Correctivo de piso de concreto a piso de porcelanato.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

