

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xepache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0111-43	FECHA:	2/07/2025



Sustitución de pila, mantenimiento de desagües y tuberías de agua frente a servicios sanitarios, Sustitución de piso antideslizante en módulo de gradas a segundo nivel



Mantenimiento correctivo de techo de servicios sanitarios



Sustitución de piso de cemento, nivelación por piso cerámico aula de preprimaria



Mantenimiento correctivo de servicios sanitarios de pre primaria



Sustitución de malla en muro perimetral por balcones parte externa del establecimiento



Sustitución de pilas y mantenimiento de desagües área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Porto Leticia GARCIA PEREZ
Firma y sello del Presidente de la OPE

**CONSEJO EDUCATIVO
DE E.O.R.M.
CANTON XEPACHE**

Revisado por: *[Signature]*
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello Firma y sello

**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
"CANTON XEPACHE"
QUETZALTENANGO**
Firma y Sello Director Centro Educativo Público